訂 正 の お 願 い

2015. 8　株式会社自研センター

＊No.J-723 マツダ デミオ(4WD) （DJ3AS、DJ5AS 系）2015 年 4 月を下記の通り訂正いたします。

P.111　ボデー構造　メーカー資料の改訂に伴い高張力鋼板使用部位に情報の追加があったため、差替え願います。

○：改訂箇所



No.	部品名称	強度 (MPa)
①	サイド・シル・インナ・フロント	590
②	フロント・ピラー・レインフォースメント・ロア	780
③	フロント・ピラー・インナ	1180
④	サイド・シル・レインフォースメント	980
⑤	ルーフ・コーナ・ガセット	590
⑥	ルーフ・レール・インナ	1180
⑦	ルーフ・レインフォースメント No.1	590
⑧	クロス・メンバ No.2	1180
⑨	フロア・サイド・パネル No.1	980
⑩	ルーフ・レール・レインフォースメント	980
⑪	クロスメンバ No.3	980
⑫	クロスメンバ No.4	780
⑬	リヤ・サイド・フレーム・リヤ	780
⑭	リヤ・サイド・フレーム・フロント	590
⑮	サイド・シル・インナ	590

No.	部品名称	強度 (MPa)
⑯	センター・ピラー・レインフォースメント・アッパ	980
⑰	クロスメンバ No.3 ロア	590
⑱	トンネル・レインフォースメント	590
⑲	フロント・ピラー・レインフォースメント・アッパ	780
⑳	サイド・シル・レインフォースメント	980
㉑	カウル・サイド・レインフォースメント・アッパ	590
㉒	ヒンジ・レインフォースメント・ロア	590
㉓	ヒンジ・レインフォースメント・インナ・ロア	590
㉔	フロント・フレーム・リヤ	590
㉕	フロント・サイド・フレーム・アウタ	590
㉖	バンパ・ブラケット	780
㉗	フロント B フレーム	780

ボデー構造



No.	部品名称	強度(MPa)
①	サイド・シル・インナ・フロント	590
②	フロント・ピラー・レインフォースメント・ロア	780
③	フロント・ピラー・インナ	1180
④	サイド・シル・レインフォースメント	980
⑤	ルーフ・コーナ・ガセット	590
⑥	ルーフ・レール・インナ	1180
⑦	ルーフ・レインフォースメント No.1	590
⑧	クロス・メンバ No.2	1180
⑨	フロア・サイド・パネル No.1	980
⑩	ルーフ・レール・レインフォースメント	980
⑪	クロスメンバ No.3	980
⑫	クロスメンバ No.4	780
⑬	リヤ・サイド・フレーム・リヤ	780
⑭	リヤ・サイド・フレーム・フロント	590
⑮	サイド・シル・インナ	590

No.	部品名称	強度(MPa)
⑯	センター・ピラー・レインフォースメント・アッパ	980
⑰	センター・ピラー・レインフォースメント・ロア	590
⑱	クロスメンバ No.3 ロア	590
⑲	トンネル・レインフォースメント	590
⑳	フロント・ピラー・レインフォースメント・アッパ	780
㉑	サイド・シル・レインフォースメント	980
㉒	カウル・サイド・レインフォースメント・アッパ	590
㉓	ヒンジ・レインフォースメント・ロア	590
㉔	ヒンジ・レインフォースメント・インナ・ロア	590
㉕	フロント・フレーム・リヤ	590
㉖	フロント・サイド・フレーム・アウタ	590
㉗	バンパ・ブラケット	780
㉘	フロントBフレーム	780